

DASAR DAN HALATUJU PEMETAAN UTILITI

Dato' Sr Mohd Noor bin Isa
Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan)
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
mnoor@jupem.gov.my

Seminar Pemetaan Utiliti Kebangsaan 2013
Hotel Istana, Kuala Lumpur
29 Ogos 2013 / 22 Syawal 1434 H

KANDUNGAN

■ PENDAHULUAN


■ DASAR KERAJAAN

■ INIASITIF JUPEM

■ HALA TUJU PEMETAAN UTILITI

■ KESIMPULAN

PENDAHULUAN



APAKAH PEMETAAN UTILITI ?

- Mengenalpasti kedudukan utiliti bawah tanah melalui koordinat, ofset
- Mengenalpasti jenis utiliti, ciri-ciri seperti jenis paip, muatan, arah aliran dsb
- Menyediakan peta/pelan bagi menunjukkan maklumat utiliti bawah tanah

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

GAMBARAN KEDUDUKAN PEPASANGAN UTILITI



PENDAHULUAN

4 | PRIME NEWS

NEW STRAITS TIMES

THURSDAY, MAY 6, 2010



GUSHER IN KLANG

A burst water pipe sent water gushing up to a height of a four-storey building and caused a flash flood affecting about 100 houses in Klang yesterday. The burst pipe also affected supply to about 30,000 people in south Klang and supply had yet to be restored at press time. The incident happened in Taman Palm Grove early yesterday morning and the water rose to about half a metre. — NST picture by Nor Azizah Mokhtar

NST - 6 Mei 2010

Masalah kerosakan paip air bawah tanah telah mendatangkan bencana kepada penduduk Taman Palm Grove, Klang yang dipercayai berpunca dari kerja-kerja pembinaan yang dijalankan di kawasan tersebut.

PENDAHULUAN

4 NEWS StarMetro, TUESDAY 19 JUNE 2012

Catch-22 for contractors

Shoddy road work linked to low profit margin and high wages

By PRIYA MENON
priya@thestar.com.my

THE pothole problem in the Klang Valley in recent years is due to poor repair work after utility companies have dug up the roads.

Contractors are mainly blamed for the shoddy road work.

A contractor, who declined to be named, said many sub-contractors minimized expenses by buying low-grade materials to ensure they can make a little profit.

"Salary for workers is high these days and maintaining them can be quite difficult. They need to be paid RM100 a day excluding meals [breakfast, lunch, two tea breaks and dinner]," he added.

He has now reduced the number of workers and employs them on a freelance basis whenever he has a job.

To make ends meet, he is forced to rent out machinery to other companies.

According to him, most of the contractors receive a small sum, forcing them to work within their means.

If the premix or the top layer is not compacted enough, it is easy for water to seep in and damage the road.

-K GUNASEGARAN

Cheremi Tarman said their major concern was the utility companies which dug up the roads to do underground wiring work.

Cheremi said Tenaga Nasional Berhad (TNB) and Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (Syabas) were sometimes forced to conduct immediate work during breakdowns.

"We have asked them to use the micro-trenching technique that requires them to dig only one inch of the road as opposed to the old method where they would have to dig an entire lane," he added.

To ensure they do a good job at resurfacing the road, the companies are forced to do the mill-and-pave technique which requires contractors to cut off one or two inches in the long run.

After that, a MBPJ team will be sent out to inspect the job done by the contractors.

The consultant should be held responsible and conduct proper checks which in turn would weed out errant contractors.

He also said the government should step in and ensure all subcontractors should be given 5% or 10% of the margin to ensure they did a good job.

"I no longer take jobs that pay very little and I do not want to tarnish the name of my company. I want to do good job that keeps me satisfied," he added.

Petaling Jaya City Council's (MBPJ) Engineering Department director

chairman K. Gunasegaran said Malaysia used the British Code Standards.

Gunasegaran said the methodology used by the contractors were not proper simply because they wanted to get it over and done with.

"When water seeps through, the bitumen bonding weakens and cracks up easily."

Some contractors also take compacting for granted. If the premix or the top layer is not compacted enough, it is easy for water to seep in and damage the road," he said.

He added that if the work was not done according to specifications, taxpayers money would be wasted in the long run.

Gunasegaran suggested that local councils should look into the tenders given out and appoint a consultant to oversee the work.

The consultant should be held responsible and conduct proper checks which in turn would weed out errant contractors.

Bad job: Badly-paved roads are a common sight in PJ.




Potholes pose danger to road users daily



Bumpy ride: The terrible road condition near jalan 21/17 in Seapark.

IT WAS 8pm and reporter Saravanan Paramasivam was riding home after a function near Ara Damansara when he stopped at a traffic light.

Like all other motorcyclists, Saravanan placed his foot down to steady the motorcycle only to find himself falling with the machine.

Saravanan had put his leg into a pothole that was filled with water after a downpour just minutes earlier.

"The pothole was filled with water. Nobody came to my aid at that time until another motorcyclist saw me struggling," he said.

In Petaling Jaya, Section 17, SS2, Jalan Gasing, Section 16, Jalan Pantai 97, Section 19 and Seapark are riddled with potholes several centimetres deep.

To make matters worse, there are cement blotsches on roads forcing drivers to slow down to avoid damage to their cars.

"It is irritating to drive along a road and hit a number of potholes because you cannot avoid them. No matter how you try to avoid the potholes you are bound to drive into one," said resident Hashim Hamid, 45.

Another resident Iskandar Abdullah said the potholes had damaged his vehicle's shock absorbers and suspension.

He said drivers were forced to pay for the damage although the fault was not theirs.

"No one likes a bumpy ride to work or back home," he added.

Kelana Jaya resident Vasugi Supramaniam said the potholes could cause accidents when motorists tried to avoid them.

"It is dangerous for motorcyclists at night especially if the lighting is poor," she added.

PJ resident Susan Chong, 51, said debris removed drains could also be found at the side of the roads.

One of the areas with a large mound of tar is along Jalan 17/1 and it has been left there after road repairs more than two months ago.

"We cannot just blame the contractors for this problem. Local councils have to step up and monitor the contractors to ensure everything is done properly," she said.

Chong also said it was not fair to use ratepayers' money to repair roads all the time as it should be a one-off job.

STAR - 19 Jun 2012

Tiada koordinasi antara pembekal utiliti memungkinkan menjadi penyebab kepada kemalangan

PENDAHULUAN

2 NEWS StarMetro, THURSDAY 13 DECEMBER 2012

STAR Metro Info Base

EMERGENCY	
POLICE & AMBULANCE	999
FIRE BRIGADE	994
TENAGA BREAKDOWN	15454
TELEKOM FAULT & REPAIR	100 OR 1300 888 123 (FROM MOBILE PHONE)
AMBULANCE - ST. JOHN	03-9881 5294
AMBULANCE - RED CREST	03-4257 6222

UTILITY COMPANIES

ALAM FLORA	1800-88-7473
INDAH WATER	1800-88-3495
IBS SELANGOR	03-2826 6244
PGS MALAYSIA	03-2274 1122
TENAGA NASIONAL	03-2285 5566
SYABAS	1800-88-5252

LOCAL AUTHORITIES

CBKL	1800-88-3255
MPAI	03-4296 8000
MPK	03-3371 6044
MSPJ	03-7556 3544
MPSA	03-3510 5133
MPSI	03-8026 3111

POLICE STATIONS

PETALING JAYA HQ	03-7964 2222
BUTU AMAN HQ	03-2266 2222
DAMANSARA & UTAMA	03-7122 2222
SEA PARK	03-7055 1382
SELANGOR POLICE HQ	03-5514 5222
SHAH ALAM	03-6520 2222
SG BULOH	03-6156 1222
KOTA DAMANSARA	03-6140 4538
TAMAN TUN DR ISMAIL	03-7728 6222
SG WAY	03-7879 2222
AMPANG	03-4289 7722
BROOKFIELD	03-9051 6222
CHERAS	03-9145 2222
DANG WANGI	03-2650 2222

FIRE BRIGADE

FIRE & RESCUE HEADOFFICE	1-800-888-994
FIRE BRIGADE DAMANSARA PJ	03-77244444
FIRE BRIGADE TAMANUIN	03-77284444

HIGHWAY BREAKDOWN

Unsavoury leaks

Clogged drain channels causes water to seep through restaurant walls

THE clogged drain channels in Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur are choked with sediment that water started overflowing and leaking into a restaurant.

The restaurant located at the intersection of Jalan Raja Laut and Lorong Tiom Nam 5 has been ridged with the problem for three months.

Restaurant owner Foon Kai Yew said it had worsened in recent weeks due to heavy rainfall.

"We started getting foul-smelling water leaking into the dining area. We found that it was leaking from the drains, which are located higher than our dining area, as this building is built on a gradient," said Foon.

At first, Foon attempted to solve the problem by patching the wet spot with cement, but it failed to contain the leak.

He contacted Bukit Bintang BN parliamentary secretary Frankie Gan, who in turn contacted Alam Flora to help solve the problem.

A site visit by Alam Flora operations head for Bukit Bintang area Abdul Hamid Kathan, revealed that the drains surrounding the shop-lots in Jalan Raja Laut were filled with sediment, obstructing water flow.

"Abdul Hamid informed me that one reason for the build-up of sediment in the channels is due to the heavy drain covers, which causes the concrete support to crack," said Gan.

In addition, there was a gap between the drains and the dining room's wall, which allowed water overflowing from the drains to pool and leak through the wall.

Alam Flora will start clearing the sediment from the drains. They will also be using a machine to suck out the excess sand.

"Once that is done, we will observe if the problem recurs.

"If there it does, we will call in the Public Engineering and Drainage Department from Kuala Lumpur City Hall to help," Gan said.

Wet mess: (from left) An Alam Flora employee, Gan, Foon and Abdul Hamid inspecting one of the drain opening channels as water overflowed into the restaurant.



NST - 13 Disember 2012

Serapan air ke dinding restoran dipercaya berpunca dari kebocoran paip air bawah tanah serta longkang yang tersumbat.



Kedua-dua jalan yang rosak teruk di FELDA gugusan Palong, Bandar Seri Jempol perlu dibahagi segera.

FOTO ABHOR HAMIZAM ABD MANAP BH

SAINS atasi masalah air

» Baiki paip rosak, tambah pam penggalak

Oleh Abnor Hamizam
Abd Manap
bhnews@bharan.com.my

► Bandar Seri Jempol

Malah gangguan air yang sering melanda kawasan FELDA Gugusan Palong sepanjang 40 kilometer bermula dari simpang masul FELDA Palong 16 hingga

tiada lagi aduan diterima berhubung gangguan bekalan air di sini. Pada masa sama, penduduk perlu berjalan kaki semasa kerja penggantian paip lama dan menaik taraf kemudahan sedia ada dijalankan," katanya.

Perbaiki jalan raya
Sebenarnya, ketika ini keseluruhan jalan raya Gugusan Palong sepanjang 40 kilometer bermula dari simpang masul FELDA Palong 16 hingga


sementara itu, mengulas cadangan penduduk supaya balai polis dibuka di Gugusan Palong. Aziz berkata, perkara itu penting dibentuk dalam undang-undang Dewan Undangan Negeri (DUN).

Katanya, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk

BH - 19 Disember 2012

Keadaan jalan yang berlubang dipercaya berpunca dari kebocoran paip air bawah tanah boleh mengakibatkan kemalangan dan kesesakan jalan raya.

PENDAHULUAN



Kebocoran Paip Air Punca Tragedi Bukit Antarabangsa

Laporan Tanah Runtuh Bukit Antarabangsa mendedahkan tragedi yang meragut lima nyawa dan memusnahkan 14 buah rumah itu berpunca daripada kebocoran paip air.

Saluran paip yang bocor itu terletak sepanjang jajaran rumah terbengkalai di Taman Bukit Mewah yang menyaksikan kemasuhan paling teruk dalam kejadian 6 Disember tahun lalu.

Berdasarkan laporan ini, TV Selangor difahamkan berlakunya tiga siri gelinciran tanah setiap 3 hingga 5 minit.

Hasilnya mengakibatkan keruntuhan tanah seluas 4 hektar, dan meragut lima nyawa selain memusnahkan 14 buah rumah.

Laporan tersebut adalah hasil siasatan yang dijalankan jawatankuasa khas yang ditubuhkan diketuai oleh Cawangan Kejuruteraan Cerun Malaysia Jabatan Kerja Raya (JKR-CKC).

Dalam laporan berkenaan, JKR mencadangkan agar sistem perparitan dalam tanah ditanam di kawasan resapan air dengan kadar kemendapan yang tinggi.

PENDAHULUAN




Telegraph online news - 7 Jun 2010

Letupan paip gas bawah tanah di Texas membunuh 3 pekerja dan 10 lagi hilang. Pihak berkuasa mempercayai letupan berpunca dari kerja-kerja pengorekkan yang dijalankan di kawasan tersebut.

PENDAHULUAN

RUMUSAN DARI KEJADIAN

- Maklumat mengenai kedudukan utiliti tidak lengkap
- Maklumat mengenai kedudukan utiliti tidak tepat
- Peta utiliti tidak diselenggara dan dikemaskini
- Tiada maklumat / peta utiliti
- Kurang perhatian dari pihak berkuasa / awam



DASAR KERAJAAN


Jemaah Menteri 24 Ogos 1994

Masalah Kerja-Kerja Pengalihan Kemudahan Awam Dalam Rizab Jalan JKR / PBT Semasa Melaksanakan Projek Menaik Taraf atau Membesarkan Jalan Sedia Ada

(kerosakan saluran utiliti bawah tanah dan gangguan perkhidmatan akibat daripada kerja pengorekan dilakukan **tanpa maklumat lokasi utiliti yang mencukupi dan tepat**)

Keputusan :

1. supaya semua agensi kemudahan awam yang berkenaan **menyediakan peta tempat letak dan susun atur struktur** kemudahan awam yang dipasang di bawah tanah
2. Jabatan Ukur dan Pemetaan **menyimpan dan menyelenggara peta-peta** yang berkaitan di samping agensi-agensi kemudahan awam itu sendiri.



DASAR KERAJAAN


Jemaah Menteri 14 Januari 1998

**Gangguan Kemudahan Awam Akibat Kecuaian Kontraktor
Dalam Kerja-kerja Mengorek Yang Menyebabkan Kerosakan
Kepada Saluran Utiliti Bawah Tanah**

(Akibat dari ketiadaan pelan utiliti yang mengandungi maklumat
yang tepat dan jelas)

Keputusan:

1. Pihak utiliti dikehendaki **mengemaskini semua database** untuk membolehkan pihak kontraktor dan pemaju memperolehi dan mengedar maklumat yang tepat sebelum pemasangan paip dan kabel dijalankan.
2. Semua pihak utiliti **memberikan kerjasama** kepada JUPEM bagi mengemaskini *digitized plan* dan seterusnya pelaksanaan GIS disegerakan bagi membolehkan penggunaannya di seluruh negara



INIASITIF JUPEM

- Mewujudkan Seksyen Pemetaan Utiliti (SPU)
- Membangunkan Pangkalan Data Utiliti Kebangsaan (PADU)
- Bagi maksud amalan dan penyeragaman :
 - Menerbitkan garis panduan mengenai ‘tatacara pengukuran, penyimpanan dan standard maklumat pemetaan utiliti bawah tanah’ (2006, 2007 dan 2013)
 - Membangun, menggunakan dan mengemaskini ‘Standard Malaysia MS 1759, Geographic Information / Geomatics – Feature and Attributes Codes’ yang dikeluarkan oleh SIRIM
 - Menubuh dan menerajui Jawatankuasa Pemetaan Utiliti (JKPU) di bawah Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara (JPDSN)


INIASITIF JUPEM

Kandungan PADU

- Kabel Elektrik
- Kabel Telekomunikasi
- Paip Air
- Paip Gas
- Saluran Pembentungan
- Tenaga Nasional Bhd
- Telekom Malaysia Bhd dan lain-lain
- Syarikat Bekalan Air Negeri
- Gas Malaysia Sdn Bhd
- Indah Water Konsortium Sdn Bhd



INIASITIF JUPEM




Garis Panduan Mengenai Pemetaan Utiliti Bawah Tanah (Pekeliling KPUP 1/2006)

Antara kandungan:

- peranan *stakeholders* (penyedia utiliti, jurukur tanah & JUPEM)
- tahap kualiti data (kualiti A, B, C dan D)
- kaedah perolehan data dan maklumat utiliti bawah tanah (menggunakan peralatan PCL dan GPR)
- serahan data dan maklumat
- penyenggaraan pangkalan data utiliti oleh JUPEM

INIASITIF JUPEM

Garis Panduan Ukuran Pepasangan Utiliti Bawah Tanah (Pekeliling KPUP 1/2007)



Antara kandungan:


- Kaedah menjalankan ukuran pepasangan utiliti menggunakan *Pipe and Cable Locator (PCL)* dan *Ground Penetrating Radar (GPR)*
- Ukuran butiran topografi
- Ukuran pepasangan utiliti bawah tanah yang terdedah (exposed)
- Ukuran kawalan
- Kalibrasi alat
- Sistem rujukan ukuran
- Serahan

INIASITIF JUPEM

Garis Panduan Ukuran Jajaran Laluan Utiliti Semasa Pemasangan (Pekeliling KPUP 1 /2013)

Antara kandungan:

- Pengukuran semasa kerja pemasangan utiliti
- Ukuran kawalan
- Ukuran pepasangan utiliti yang dipasang melalui kaedah HDD
- Tanggungjawab Jurukur Tanah Bertauliah
- Serahan



INIASITIF JUPEM



Pembangunan 'Standard Malaysia MS 1759' Melibatkan :

- kaedah pengekodan butiran dan atribut yang dibuat secara nyata. Butiran merupakan objek nyata manakala atribut adalah isi kandungan yang dikumpul daripada butiran tersebut.
- memudahkan pembekal data dan pengguna boleh saling bertukar data digital spatial.
- mengurangkan kemungkinan pertindihan atau duplikasi dalam usaha membangunkan pangkalan data.

STATUS PANGKALAN DATA UTILITI

(Pengumpulan Data Utiliti daripada Agensi)




SY = SYABAS TM = TELEKOM IWK = INDAH WATER
 GM = GAS MALAYSIA TNB = TENAGA NASIONAL SN = SAINS

TAHUN	KAWASAN	AGENSI UTILITI				
		SY /SN	TM	IWK	GM	TNB
2007	Putrajaya	✓	✓	✓	✓	✓
	Cyberjaya	✓	✓	✓	✓	✓
2008	Shah Alam	✓	✓	✓	✓	✓
	Subang Jaya	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Kelang	✓	✓	✓	-	-
	Petaling Jaya	✓	✓	✓	✓	✓
	Sepang	✓	✓	✓	✓	✓
	Kajang	✓	✓	✓	✓	✓
2010	Kuala Lumpur	✓	✓	✓	✓	✓
	Ampang Jaya	✓	✓	✓	✓	✓
	Selayang	✓	✓	✓	✓	✓
	Kuala Langat	✓	✓	✓	✓	✓
2011	Kuala Selangor	✓	✓	✓	✓	X
	Sabak Bernam	✓	✓	✓	✓	X
	Seremban	✓	✓	✓	✓	X
	Nilai	✓	✓	✓	✓	X
2012	Hulu Selangor	✓	✓	✓	-	X
	Port Dickson	X	✓	✓	-	X
	Rembau	X	✓	✓	-	X
	Kuala Pilah	X	✓	✓	-	X

Kawasan Lembah Klang

CONTOH PETA UTILITI



Red	Electric Power Line, Cables,
Yellow	Gas
Orange	Communication Cables
Blue	Water
Green	Sewers



Peta Utiliti skala 1:500 menunjukkan kedudukan utiliti dan butiran topografi (permukaan bumi) pada kejadian sentimeter


HALA TUJU PEMETAAN UTILITI

- PENGUKURAN SEMASA PEMASANGAN**
- PENINGKATAN TAHAP KUALITI DATA**
- MENZAHIRKAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN**
- ‘SPATIALLY ENABLED GOVERNMENT / COMMUNITY’**

PENGUKURAN SEMASA PEMASANGAN



PENINGKATAN TAHAP KUALITI DATA



Pengesanan, penandaan dan pengukuran menggunakan *pipe and cable locator* (PCL) dan *ground penetrating radar* (GPR)

PENINGKATAN TAHAP KUALITI DATA

- Pemakaian MS 1759
- Pembangunan Modal Insan
- Pematuhan dan Penguatkuasaan Peraturan / Perundangan
- Perkongsian Data



MENZAHIRKAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN

12 NKEA



131 EPP



NKEA – National Key Economic Areas

EPP – Entry Point Project

'SPATIALLY ENABLED GOVERNMENT/COMMUNITY'



PERSPEKTIF MAKLUMAT UTILITI BAWAH TANAH DALAM PERSEKITARAN GIS
MEMBOLEHKAN PERANCANGAN DAN PEMANTAUAN DIBUAT SECARA DALAM TALIAN

KESIMPULAN

- Pemetaan utiliti bawah tanah merujuk kepada kerja-kerja yang dijalankan bagi mengesan, mengukur dan memetakan rangkaian utiliti yang terdapat di bawah tanah
- Data dan maklumat mengenai kedudukan utiliti sangat perlu bukan sahaja untuk tujuan penyenggaraan kemudahan awam, namun untuk mencegah dari berlakunya gangguan perkhidmatan dan bencana semasa kerja-kerja penggalian.
- Bagi tujuan tersebut, JUPEM diberi mandat oleh Kerajaan untuk menyimpan, mengurus serta menyelenggara maklumat pemetaan utiliti seluruh negara
- Untuk itu, JUPEM telah membangunkan pangkalan data utiliti (PADU) bagi menyimpan data dan maklumat utiliti dari semua penyedia utiliti dalam persekitaran GIS
- Maklumat utiliti bawah tanah yang tersimpan dalam PADU sangat diperlukan bagi sebarang aktiviti yang melibatkan perancangan dan pembangunan tanah.
- Oleh itu, maklumat yang berkualiti, pelaksanaan mengikut standard dan perundangan yang seragam serta komitmen daripada pelbagai pihak merupakan perkara utama yang perlu diberikan perhatian.

*Sekian,
Terima kasih....*



ISU & HALATUJU DALAM PEMETAAN UTILITI



Infrastruktur

- Menyediakan infrastruktur yang mengandungi maklumat utiliti bawah tanah yang tepat dan boleh dipercayai
 - Kedudukan planimetri dan kedalaman=nilai z
 - Ciri-ciri pepasangan utiliti (jenis utiliti, muatan, jenis paip/kabel, arah aliran dll)
 - Data dalam 3D
 - Kaedah penyimpanan dalam pangkalan data GIS yang mematuhi Standard Malaysia 1759
 - Keperluan bukan sahaja untuk penyenggaran kemudahan awam tetapi perancangan pembangunan bawah tanah spt terowong dan *shopping malls*

Kualiti Data

- Meningkatkan kualiti data yang dibekal oleh penyedia utiliti:
 - Kualiti data tidak konsisten bergantung kepada spesifikasi dan keperluan penyedia utiliti
 - Data tidak lengkap dan dikemaskini
 - Data dibekal dalam bentuk pelan cadangan dan bukannya dalam bentuk pelan *as-built*
 - Mewajibkan ukuran dibuat semasa pemasangan bagi menghasilkan pelan utiliti *as-built*

Data
Quality


Ukuran Laluan Utiliti Semasa Pemasangan

- Kos rendah (menjimatkan)
- Kedalaman atau nilai z yang diperoleh lebih tepat
- Kedudukan planimetri (x,y) yang diperoleh lebih tepat
- Ciri-ciri paip/kabel dapat dikenalpasti
- Tidak perlu tenaga kerja yang ramai
- Kurang risiko keselamatan pekerjaan (berkerja dalam ruang tertutup)
- Disyorkan untuk pemasangan baru



Tenaga Kerja Mahir

- Melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan, mahir dan kompeten
 - Bidang baru dalam pemetaan
 - Mula diperkenalkan sebagai subjek dalam silabus geomatik di universiti tempatan/ politeknik
 - LJT memperkenalkan kursus kompetensi bagi JTB



Perundangan

- Mengadakan perundangan khusus untuk pemetaan utiliti
 - Tiada perundangan untuk menyedia, menyimpan dan membekal maklumat utiliti
 - Tiada perundangan untuk mengawal kualiti dan kejituuan maklumat utiliti
 - Tiada perundangan untuk menyedia pelan utiliti *as-built* untuk pemasangan baru
 - Tiada pihak yang diberi kuasa (di bawah undang-undang) untuk mengumpul dan menyimpan data dan maklumat utiliti
 - Tiada perundangan mewajibkan pelan utiliti disediakan bagi semua permohonan pembangunan (hanya menjadi syarat dalam permohonan kelulusan kebenaran merancang)
 - Pemetaan utiliti menjadi tanggungjawab semua penyedia utiliti
 - Penyediaan akta pemetaan utiliti akan mengambil masa yang lama dan perlu penglibatan pelbagai pihak



Kaedah Pemetaan Utiliti



Penandaan dan pengukuran
kedudukan utiliti menggunakan
total station dan GPS


Tahap Kualiti D

- Kedudukan utiliti berdasarkan plan perancangan (*design plans or sketches*)
 - Bagi utiliti yang tidak diketahui kualitinya
 - Kualiti yang terendah



Tahap Kualiti C

- Lebih baik dari kualiti D
- Jajaran utiliti ditentukan berpandu kepada lurang atau *valve* di permukaan



Tahap Kualiti B

- Lebih baik dari kualiti C
- Kedudukan utiliti ditentukan dan ditanda di permukaan melalui kaedah geofizik
- Kedudukan tanda diukur pada kejituuan 10 cm



Tahap Kualiti A

- Lebih baik dari kualiti B
- Kedudukan utiliti diukur sebelum ditimbus atau kedudukan utiliti didedah (*exposed*) melalui *potholing* supaya dapat dilihat dengan mata kasar
- Ukuran pada kejituuan 10 sm atau lebih baik



GAMBARAN PEPASANGAN UTILITI BAWAH TANAH



HARAPAN MASA DEPAN



Pemasangan utiliti yang tersusun dengan baik

IMPLIKASI



AKTIVITI PEMASANGAN UTILITI BAWAH TANAH



APA YANG BOLEH DIPELAJARI

Perlu peta utiliti yang lengkap dan tepat

Peta utiliti perlu diselenggara dan dikemaskini

Kemudahan mendapatkan maklumat dan peta

Tenaga kerja yang kompeten

Perundangan, peraturan dan garis panduan

IMPLIKASI

- Kos kepada nyawa
- Kos kerugian kepada industri
- Kos kerugian kepada penyedia utiliti
- Kos pembaikan
- Kos ganti rugi
- Kos insuran
- Kos kerugian kepada Negara – reputasi terjejas



KENAPA PERLU PEMETAAN UTILITI ?

- Kini, ruang bawah tanah telah menjadi semakin sesak dengan pelbagai jenis utiliti yang dipasang.
- Mencegah berlakunya gangguan perkhidmatan disebabkan kemalangan semasa kerja-kerja penggalian.
- Kerja-kerja pembaikan pepasangan utiliti bawah tanah dapat dilaksanakan dengan cepat.
- Menjimatkan kos pembaikan dan penyenggaraan pepasangan utiliti bawah tanah.
- Membantu perancangan susunatur pepasangan utiliti baru.
- Mengurangkan kerosakan jalan akibat pengorekkan yang tidak terancang.
- Membantu dalam perancangan dan pembangunan negara.



TINDAKAN JPBD




GARIS PANDUAN PERANCANGAN
LALUAN KEMUDAHAN UTILITI



GARIS PANDUAN PERANCANGAN LALUAN KEMUDAHAN UTILITI	
4	11
<p>5. LALUAN UTILITI BAWAH TANAH TANPA TEROWONG</p> <p>Laluan bagi pelbagai kemudahan utiliti wajar dimedapkan di dalam ruang khusus di bawah tanah.</p> <p>Ia tidak melibatkan pembinaan terowong tapi laluan dikongsi bersama oleh pelbagai kemudahan utiliti secara sistematis dan bersepada.</p> <p>5.1 Garis Panduan Umum</p> <ul style="list-style-type: none">i. Laluan utiliti khusus di bawah tanah perlu disediakan berdasarkan kepada keperluan pembangunan.ii. Penyediaan laluan kemudahan utiliti hendaklah mengambil kira aspek geologi dan geoteknikal kawasan.iii. Perlu mengelakkan pemotongan tanah dan mematuhi peraturan pihak berkua tempatan (PBT) berkaitan penebangan pokok.iv. Pemetaan bagi laluan utiliti sedia ada perlu dibuat secara digital mengikut spesifikasi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) untuk diintegrasikan dengan perancangan laluan utiliti baru.	<p>v.</p> <p>GARIS PANDUAN PERANCANGAN LALUAN KEMUDAHAN UTILITI</p> <ul style="list-style-type: none">vi.vii.viii.ix.x. <p>5.3.3 Pemantauan dan Penyelenggaraan</p> <ul style="list-style-type: none">i. Semua aktiviti penyelenggaraan, pembinaan dan menaik taraf utiliti mestilah dengan pemantauan dan persetujuan PBT dan agensi penyelaras.ii. PBT bertanggungjawab untuk menyelenggara laluan utiliti di permukaan tanah.iii. Penyedia utiliti bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan infrastruktur masing-masing yang ditempatkan di dalam laluan kemudahan utiliti.

Keperluan JUPEM supaya semua utiliti bawah tanah diukur semasa pemasangan telah diambil kira dalam Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (yang dikeluarkan oleh JPBD) bagi pembangunan baru dan pembangunan semula

PENGESANAN DAN PENGUKURAN UTILITI BAWAH TANAH BAGI SUBANG JAYA



SUBANG JAYA

	Pengesanan dan Pengukuran	Pencapaian (Jarak)
	Jumlah Jarak Jalan Utama	56.0 km
	Siap sebelum 2012	-
—	Siap tahun 2012	1.4 km
—	Baki Belum Siap	54.6km

Kaedah Pemetaan Utiliti



Penandaan dan pengukuran
kedudukan utiliti menggunakan
total station dan GPS