



DASAR DAN PERMASALAHAN PEMETAAN UTILITI

INSTUN,

Februari 2014

KANDUNGAN

■ PENDAHULUAN


■ DASAR KERAJAAN

■ INIASITIF JUPEM

■ ISU DAN PERMASALAHAN PEMETAAN UTILITI

■ KESIMPULAN

PENDAHULUAN



APAKAH PEMETAAN UTILITI ?


- Mengenalpasti kedudukan utiliti bawah tanah melalui koordinat, offset
 - Mengenalpasti jenis utiliti, ciri-ciri seperti jenis paip, muatan, arah aliran dsb
 - Menyediakan peta/pelan bagi menunjukkan maklumat utiliti bawah tanah

PENDAHULUAN

4 | PRIME NEWS

NEW STRAITS TIMES

THURSDAY, MAY 6, 2010



GUSHER IN KLANG

A burst water pipe sent water gushing up to a height of a four-storey building and caused a flash flood affecting about 100 houses in Klang yesterday. The burst pipe also affected supply to about 30,000 people in south Klang and supply had yet to be restored at press time. The incident happened in Taman Palm Grove early yesterday morning and the water rose to about half a metre. — NST picture by Nor Azizah Mokhtar

NST - 6 Mei 2010

Masalah kerosakan paip air bawah tanah telah mendatangkan bencana kepada penduduk Taman Palm Grove, Klang yang dipercayai berpunca dari kerja-kerja pembinaan yang dijalankan di kawasan tersebut.

PENDAHULUAN

Catch-22 for contractors

Shoddy road work linked to low profit margin and high wages

By PRIYA MENON
priya@thestar.com.my

THE pothole problem in the Klang Valley in recent years is due to poor repair work after utility companies have dug up the roads.

Contractors are mainly blamed for the shoddy road work.

A contractor, who declined to be named, said many sub-contractors minimized expenses by buying low-grade materials to ensure they can make a little profit.

"Salary for workers is high these days and maintaining them can be quite difficult. They need to be paid RM100 a day excluding meals (breakfast, lunch, two tea breaks and dinner)," he added.

He has now reduced the number of workers and employs them on a freelance basis whenever he has a job.

To make ends meet, he is forced to rent out machinery to other companies.

According to him, most of the contractors receive a small sum, forcing them to work within their means.

If the premix or the top layer is not compacted enough, it is easy for water to seep in and damage the road.

-K GUNASEGARAM

He also said the government should step in and ensure all subcontractors should be given 5% or 10% of the margin to ensure they did a good job.

"I no longer take jobs that pay very little and I do not want to tarnish the name of my company. I want to do good job that keeps me satisfied," he added.

Petaling Jaya City Council's (MBPJ) Engineering Department director

Cheremi Tarman said their major concern was the utility companies which dug up the roads to do underground wiring work.

Cheremi said Tenaga Nasional Berhad (TNB) and Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (Syabas) were sometimes forced to conduct immediate work during breakdowns.

"We have asked them to use the micro-trenching technique that requires them to dig only one inch of the road as opposed to the old method where they would have to dig an entire lane," he added.

To ensure they do a good job at resurfacing the road, the companies are forced to do the mill-and-pave technique which requires contractors to cut off one or two inches in the long run.

After that, a MBPJ team will be sent out to inspect the job done by the contractors.

The consultant should be held responsible and conduct proper checks which in turn would weed out errant contractors.

Bad job: Badly-paved roads are a common sight in PJ.




Potholes pose danger to road users daily



What a waste: A mound of tar is left along Jalan 17/1 although road repairs were completed more than two months ago.

IT WAS 8pm and reporter Saravanan Paramasivam was riding home after a function near Ara Damansara when he stopped at a traffic light.

Like all other motorcyclists, Saravanan placed his foot down to steady the motorcycle only to find himself falling with the machine.

Saravanan had put his leg into a pothole that was filled with water after a downpour just minutes earlier.

"The pothole was filled with water. Nobody came to my aid at that time until another motorcyclist saw me struggling," he said.

In Petaling Jaya, Section 17, SS2, Jalan Gasing, Section 16, Jalan Pantai 97, Section 19 and Seapark are riddled with potholes several centimetres deep.

To make matters worse, there are cement blottches on roads forcing drivers to slow down to avoid damage to their cars.

"It is irritating to drive along a road and hit a number of potholes because you cannot avoid them. No matter how you try to avoid the potholes you are bound to drive into one," said resident Hashim Hamid, 45.

Another resident Iskandar Abdullah said the potholes had damaged his vehicle's shock absorbers and suspension.

He said drivers were forced to pay for the damage although the fault was not theirs.

"No one likes a bumpy ride to work or back home," he added.

Kelana Jaya resident Vasugi Supramaniam said the potholes could cause accidents when motorists tried to avoid them.

"It is dangerous for motorcyclists at night especially if the lighting is poor," she added.

PJ resident Susan Chong, 51, said debris removed drains could also be found at the side of the roads.

One of the areas with a large mound of tar is along Jalan 17/1 and it has been left there after road repairs more than two months ago.

"We cannot just blame the contractors for this problem. Local councilors have to step up and monitor the contractors to ensure everything is done properly," she said.

Chong also said it was not fair to use ratepayers' money to repair roads all the time as it should be a one-off job.

STAR - 19 Jun 2012

Tiada koordinasi antara pembekal utiliti memungkinkan menjadi penyebab kepada kemalangan

PENDAHULUAN



Telegraph online news - 7 Jun 2010

Letupan paip gas bawah tanah di Texas membunuh 3 pekerja dan 10 lagi hilang. Pihak berkuasa mempercayai letupan berpunca dari kerja-kerja pengorekkan yang dijalankan di kawasan tersebut.

IMPLIKASI

- Kos kepada nyawa
- Kos kerugian kepada industri
- Kos kerugian kepada penyedia utiliti
- Kos pembaikan
- Kos ganti rugi
- Kos insuran
- Kos kerugian kepada Negara – reputasi terjejas



APA YANG BOLEH DIPELAJARI

Perlu peta utiliti yang lengkap dan tepat

Peta utiliti perlu diselenggara dan dikemaskini

Kemudahan mendapatkan maklumat dan peta

Tenaga kerja yang kompeten

Perundangan, peraturan dan garis panduan

DASAR KERAJAAN

Jemaah Menteri 24 Ogos 1994

Masalah Kerja-Kerja Pengalihan Kemudahan Awam Dalam Rizab Jalan JKR / PBT Semasa Melaksanakan Projek Menaik Taraf atau Membesarkan Jalan Sedia Ada

(kerosakan saluran utiliti bawah tanah dan gangguan perkhidmatan akibat daripada kerja pengorekan dilakukan **tanpa maklumat lokasi utiliti yang mencukupi dan tepat**)

Keputusan:

1. supaya semua agensi kemudahan awam yang berkenaan **menyediakan peta tempat letak dan susun atur struktur** kemudahan awam yang dipasang di bawah tanah
2. Jabatan Ukur dan Pemetaan **menyimpan dan menyelenggara peta-peta** yang berkaitan di samping agensi-agensi kemudahan awam itu sendiri.



DASAR KERAJAAN

Jemaah Menteri 14 Januari 1998

**Gangguan Kemudahan Awam Akibat Kecuaian Kontraktor
Dalam Kerja-kerja Mengorek Yang Menyebabkan Kerosakan
Kepada Saluran Utiliti Bawah Tanah**

(Akibat dari ketiadaan pelan utiliti yang mengandungi maklumat
yang tepat dan jelas)

Keputusan:

1. Pihak utiliti dikehendaki **mengemaskini semua database** untuk membolehkan pihak kontraktor dan pemaju memperolehi dan mengedar maklumat yang tepat sebelum pemasangan paip dan kabel dijalankan.
2. Semua pihak utiliti **memberikan kerjasama** kepada JUPEM bagi mengemaskini *digitized plan* dan seterusnya pelaksanaan GIS disegerakan bagi membolehkan penggunaannya di seluruh negara



INIASITIF JUPEM

- Mewujudkan Seksyen Pemetaan Utiliti (SPU)
- Membangunkan Pangkalan Data Utiliti Kebangsaan (PADU)
- Bagi maksud amalan dan penyeragaman :
 - Menerbitkan garis panduan mengenai ‘tatacara pengukuran, penyimpanan dan standard maklumat pemetaan utiliti bawah tanah’ (2006, 2007 dan 2013)
 - Membangun, menggunakan dan mengemaskini ‘Standard Malaysia MS 1759, Geographic Information / Geomatics – Feature and Attributes Codes’ yang dikeluarkan oleh SIRIM
 - Menubuh dan menerajui Jawatankuasa Pemetaan Utiliti (JKPU) di bawah Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara (JPDSN)


INIASITIF JUPEM

Kandungan PADU

- Kabel Elektrik
- Kabel Telekomunikasi
- Paip Air
- Paip Gas
- Saluran Pembentungan
- Tenaga Nasional Bhd
- Telekom Malaysia Bhd dan lain-lain
- Syarikat Bekalan Air Negeri
- Gas Malaysia Sdn Bhd
- Indah Water Konsortium Sdn Bhd



INIASITIF JUPEM




Garis Panduan Mengenai Pemetaan Utiliti Bawah Tanah (Pekeling KPUP 1/2006)

Antara kandungan:

- peranan *stakeholders* (penyedia utiliti, jurukur tanah & JUPEM)
- tahap kualiti data (kualiti A, B, C dan D)
- kaedah perolehan data dan maklumat utiliti bawah tanah (menggunakan peralatan PCL dan GPR)
- serahan data dan maklumat
- penyenggaraan pangkalan data utiliti oleh JUPEM

INIASITIF JUPEM

Garis Panduan Ukuran Pepasangan Utiliti Bawah Tanah (Pekeliling KPUP 1/2007)



Antara kandungan:

- Kaedah menjalankan ukuran pepasangan utiliti menggunakan *Pipe and Cable Locator* (PCL) dan *Ground Penetrating Radar* (GPR)
- Ukuran butiran topografi
- Ukuran pepasangan utiliti bawah tanah yang terdedah (exposed)
- Ukuran kawalan
- Kalibrasi alat
- Sistem rujukan ukuran
- Serahan

INIASITIF JUPEM



Rujukan: JUPEM.BP.PP.05.1 JLD 2 (4)
Tarikh: 29 Mac 2013

Semua Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri
Semua Pengarah Ukur Topografi
Semua Pengarah Ukur Seksyen

PEKELILING KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN
BIL. 1 TAHUN 2013

GARIS PANDUAN PENGUKURAN JAJARAN LALUAN UTILITI BARU

1. TUJUAN

Pekeling ini bertujuan untuk menetapkan peraturan dan prosedur pengukuran bagi semua jajaran laluan utiliti bawah tanah yang baru oleh jurukur tanah beraulah ke arah penyediaan pelan utiliti as-built dalam sesebuah cadangan pembangunan baru atau pembangunan semula.

2. LATARBELAKANG

2.1 Pembangunan negara yang pesat dan berterusan telah meningkatkan keperluan untuk menyediakan dan membekalkan maklumat infrastruktur bawah tanah seperti kedudukan utiliti yang tepat untuk tujuan perancangan dan

Garis Panduan Ukuran Jajaran Laluan Utiliti Semasa Pemasangan (Pekeling KPUP 1 /2013)

Antara kandungan:

- Pengukuran semasa kerja pemasangan utiliti
- Ukuran kawalan
- Ukuran pepasangan utiliti yang dipasang melalui kaedah HDD
- Tanggungjawab Jurukur Tanah Bertauliah
- Serahan

INIASITIF JUPEM



Pembangunan 'Standard Malaysia MS 1759' Melibatkan :

- kaedah pengekodan butiran dan atribut yang dibuat secara nyata. Butiran merupakan objek nyata manakala atribut adalah isi kandungan yang dikumpul daripada butiran tersebut.
- memudahkan pembekal data dan pengguna boleh saling bertukar data digital spatial.
- mengurangkan kemungkinan pertindihan atau duplikasi dalam usaha membangunkan pangkalan data.

STATUS PANGKALAN DATA UTILITI

(Pengumpulan Data Utiliti daripada Agensi)




Kawasan Lembah Klang

TAHUN	KAWASAN	AGENSI UTILITI				
		SY /SN	TM	IWK	GM	TNB
2007	Putrajaya	✓	✓	✓	✓	✓
	Cyberjaya	✓	✓	✓	✓	✓
2008	Shah Alam	✓	✓	✓	✓	✓
	Subang Jaya	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Kelang	✓	✓	✓	-	-
	Petaling Jaya	✓	✓	✓	✓	✓
	Sepang	✓	✓	✓	✓	✓
	Kajang	✓	✓	✓	✓	✓
2010	Kuala Lumpur	✓	✓	✓	✓	✓
	Ampang Jaya	✓	✓	✓	✓	✓
	Selayang	✓	✓	✓	✓	✓
	Kuala Langat	✓	✓	✓	✓	✓
2011	Kuala Selangor	✓	✓	✓	✓	X
	Sabak Bernam	✓	✓	✓	✓	X
	Seremban	✓	✓	✓	✓	X
	Nilai	✓	✓	✓	✓	X
2012	Hulu Selangor	✓	✓	✓	-	X
	Port Dickson	X	✓	✓	-	X
	Rembau	X	✓	✓	-	X
	Kuala Pilah	X	✓	✓	-	X

SY = SYABAS TM = TELEKOM IWK = INDAH WATER

GM = GAS MALAYSIA TNB = TENAGA NASIONAL SN = SAINS

CONTOH PETA UTILITI



Red	Electric Power Line, Cables,
Yellow	Gas
Orange	Communication Cables
Blue	Water
Green	Sewers



Peta Utiliti skala 1:500 menunjukkan kedudukan utiliti dan butiran topografi (permukaan bumi) pada kejadian sentimeter

ISU & MASALAH DALAM PEMETAAN UTILITI



GAMBARAN KEDUDUKAN PEPASANGAN UTILITI BAWAH TANAH



GAMBARAN KEDUDUKAN PEPASANGAN UTILITI BAWAH TANAH




Kualiti Data


- Meningkatkan kualiti data yang dibekal oleh penyedia utiliti:
 - Kualiti data tidak konsisten bergantung kepada spesifikasi dan keperluan penyedia utiliti
 - Data tidak lengkap dan dikemaskini
 - Data dibekal dalam bentuk pelan cadangan dan bukannya dalam bentuk pelan *as-built*
 - Mewajibkan ukuran dibuat semasa pemasangan bagi menghasilkan pelan utiliti *as-built*

Data
Quality


SELAYANG



KUALA SELANGOR



KELANG



Legend	
Electricity_JUPEM	Electricity_TNB
Telecom_JUPEM	Telecom_TM
Water_JUPEM	Water_SYABAS
Sewerage_JUPEM	Sewerage_IWK
Gas_JUPEM	GAS_GM

Tiada Maklumat Utiliti Sewerage